




Powyższy przykład kolejnej lampy „bulwarowej” pokazuje, że większość lamp ozdobnych nie spełnia kryteriów dobrych źródeł światła. Wprawdzie w tym wypadku góralampy jest osłonięta, ale i tak duża część światła kieruje się ku górze, gdyż żarnik lampy nie jest schowany wewnątrz osłony lecz znajduje się w środku obudowy. Jak biegnie strumień światła, widać na kolejnym zdjęciu, gdzie lampa z podobną obudową jest zamontowana na murze. Część światła kierowana jest powyżej lampy, a więc jest marnowana.



Powyżej przykład typowej lampy ulicznej starego typu. W lampie tej żarnik jest wprawdzie ukryty w obudowie, ale zbyt płytko, a poza tym światło ulega rozproszeniu na przezroczystej osłonie. Poniżej inna obudowa starego typu — tutaj dodatkowo lampy są zbyt podniesione, co dodatkowo powiększa straty.

